



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU, GTO.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE VERIFICACION FISICA**

En Xichú, Gto.; siendo las 14:00 hrs. del día 14 de Diciembre del 2020 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la verificación física de los trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la obra está ejecutada y corresponde a datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

**Datos generales de la obra:**

Fuente de financiamiento:

Ejercicio presupuestal:

Nombre de la Obra:

Localidad:

**Datos Generales del contratista:**

Contratista o empresa:

**Datos del contrato:**

Número de contrato:

**Descripción de los trabajos realizados: trazo y nivelación, excavación, relleno de tepetate, carga y acarreo del material producto de la excavación, concreto en cimentación, contra trabe de cimentación, muro de tabique de barro rojo hecho a mano, castillo cadena de cerramiento, losa de cubierta, puerta y ventana metálica, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, aplanado en muros interiores y fachada, suministro e instalación de equipo de saneamiento, banderillas informativas y letrero informativo.**

Una vez efectuado el recorrido por cada uno de los Sanitarios de manera conjunta entre el supervisor y el superintendente de la obra; se concluye que la obra está completamente terminada, lista para operar conforme a lo establecido en el proyecto.

Sin más que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

Arq. Joaquin Reval Martínez

Supervisor de Obra

Ing. Marciano Vázquez Tello.

Representante Legal