



ACTA DE VERIFICACION FISICA

En la comunidad de Salviar de Buenavista siendo las 10:00 hrs., En la comunidad de Palomas siendo las 12:00 hrs., , en la comunidad de la Laja siendo las 15:00 hrs del día 23 de Octubre del 2020, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la verificación física de los trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la obra está ejecutada y corresponde a datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:
 Datos generales de la obra:
 Fuente de financiamiento: **FISE ESTATAL Y RAMO 33 FONDO I, EJERCICIO FISCAL 2020**

Ejercicio presupuestal: **2020** Programa: **SH. VIVIENDA DIGNA**

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NORESTE EL ROBLAR; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NORESTE EN BUENAVISTA (SALVIAR DE BUENAVISTA); CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NORESTE BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA); CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NORESTE PALOMAS; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NORESTE LA LAJA; PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.**

Localidad: **VARIAS LOCALIDADES**

Datos Generales del contratista:
 Contratista o empresa: **ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ**

Datos del contrato:
 Número de contrato: **DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/011/20**

Descripción de los trabajos realizados:
 trazo y nivelación de terreno natural, excavaciones para desplantar zapata, plantilla de concreto para zapata, zapata aislada de 0.60x0.60x0.10 m. relleno y compactación en área de zapata, cadena de desplante para muro de 15x20 cm, muro de block de 12x20x40 cm, castillos de 15x15 cm, cadena de cerramiento de 15x20 cm, sum. y colocación de techo a base de vigueta y bovedilla, impermeabilizante sobre capa de compresión, construcción de piso firme, aplanado fino en muros y plafón, aplicación de pintura vinílica en muros interiores y fachada, suministro y colocación de puerta y ventana de herrería, instalación eléctrica, limpieza general y difusión del programa.
 Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Una vez efectuado el recorrido de manera conjunta entre el supervisor y el superintendente de la obra; se concluye que la obra está completamente terminada, lista para operar conforme a lo establecido en el proyecto.

Sin más que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

Ing. José Gerardo Andrade Tinajero
 Supervisor de Obra

ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ
 contratista