



2018//2021
Trabajando con DECISIÓN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE VERIFICACION FISICA

En la comunidad de Paso de Guillermo del día 04 de Diciembre del 2020, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la verificación física de los trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la obra está ejecutada y corresponde a datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:
 Fuente de financiamiento: **CONVENIO NUMERO SAERNASR/DGAA/CAMINO_RURAL/XICHU/2020/626**

Ejercicio presupuestal: **2020** Programa-. **Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL**

Nombre de la Obra: **CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE: PASO DE GUILLERMO- PINALITO DE LA GLORIA, A BASE DE EMPEDRADO, SUBTRAMO; DEL KM 1+500.00 AL KM 1+703.25 EN LA COMUNIDAD DE PASO DE GUILLERMO DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.**

Localidad: **PASO DE GUILLERMO**

Datos Generales del contratista:
 Contratista o empresa: **C. MARIO GONZALEZ AREVALO**

Datos del contrato:
 Número de contrato: **DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/016/2020**

Descripción de los trabajos realizados:

CORTES, EXCAVACIONES, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, FORMACION DE TERRAPLEN, SUB-BASE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA CONTENER ZAMPEADO, EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, MURO DE MAMPOSTERIA DE TERCERA, RELLENO CON TEPETATE PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS , EMPEDRADO DE 15 CM PARA CONSTRUIR CUNETAS, EMPEDRADO DE 15 CM PARA CONSTRUIR CHAFLAN, EMPEDRADO DE 20 CM DE ESPESOR, GUARDALOSA EN ORILLA DE EMPEDRADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL SP- 7, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL OD-12 , ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LETRERO INFORMATIVO, Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Una vez efectuado el recorrido de manera conjunta entre el supervisor y el superintendente de la obra; se concluye que la obra está completamente terminada, lista para operar conforme a lo establecido en el proyecto.

Sin más que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

Ing. José Gerardo Andrade Tinajero
 Supervisor de Obra

C. MARIO GONZALEZ AREVALO
 contratista