



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE VERIFICACION FISICA**

En Xichú, Gto.; siendo las 12:00 hrs. del día 09 de Diciembre del 2020 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la verificación física de los trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la obra está ejecutada y corresponde a datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

**Datos generales de la obra:**

Fuente de financiamiento:

Ejercicio presupuestal:

Nombre de la Obra:

Localidad:

**Datos Generales del contratista:**

Contratista o empresa:

**Datos del contrato:**

Número de contrato:

**Descripción de los trabajos realizados:** TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN CAJON, EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS,CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, RELLENO DE TEPETATE, SUMINISTRO DE SUB BASE DE MATERIAL INERTE, CONSTRUCCION DE ARROYO DE 15 CMS, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN ARROYO DE CALLE, DENTELLON DE CONCRETO, CALAFATEO EN JUNTAS LONGITUDINALES, GUARNICION DE CONCRETO, RELLENO PARA ALOJAMIENTO DE GUARNICION, BANQUETA DE 10 CMS, RELLENO PARA BANQUETA, RENIVELACION DE POZO DE VISITA, MAMPOSTERIA DE TERCERA A CUALQUIER ALTURA,RELLENO DE TEPETATE PARA ESTRUCTURAS, LETRERO INFORMATIVO, LIMPIEZA.

Una vez efectuado el recorrido por la obra y de manera conjunta entre el supervisor y el superintendente de la obra; se concluye que la obra está completamente terminada, lista para operar conforme a lo establecido en el proyecto.

Sin más que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

Arq. Joaquín Reval Martínez

Supervisor de Obra.

Ing. Saúl Alejandro Ríos Orozco.

Representante Legal.