



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE VERIFICACION FISICA

En las diferentes comunidades pertenecientes al Municipio de Xichu, Gto., siendo las 13:00 hrs. del día 13 de enero del 2022 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la verificación física de los trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la obra está ejecutada y corresponde a datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

Ejercicio presupuestal:

Nombre de la Obra:


Localidad:

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

Datos del contrato:

Número de contrato:




**Descripción de los trabajos realizados:** Construcción de "CUARTO PARA COCINA", Trazo y nivelación de terreno, excavación manual en zanja, plantilla de 5cm de espesor, zapata aislada de cimentación de 0.60 x0.60x0.10m, relleno semi-mecánico en zanja con material producto de excavación, cadena o dala de desplante para muro, muro de block macizo de la región con medidas de 0.12x0.20x0.40 m, castillos de 0.15x0.15 m, cadena o dala de cerramiento de 0.15x0.20 m, suministro y colocación de techo a base de vigueta y bovedilla, impermeabilizante acrílico elastómerico de alto desempeño, firme 10 cm de espesor, aplanado en muro de 2 cm de espesor,

*El que no vive para servir,  
no sirve para vivir !!*

aplanado fino en plafón con multiplast, pintura vinilica sobre muro, suministro y colocación de puerta y ventana de herrería, instalación eléctrica incandescente, estufa ecológica de hecha la base de tabique rojo recocido, limpieza general de la obra para entrega de espacio, suministro y colocación de placa informativa y suministro y colocación de letrero informativo.

Una vez efectuado el recorrido por la obra de manera conjunta entre el supervisor y el superintendente de la obra; se concluye que la obra está completamente terminada, lista para operar conforme a lo establecido en el proyecto.

Sin más que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.



Ing. José Uriel Lobato Maza  
Supervisor de Obra



Ing. Rubén Elizarraras Ceja  
Superintendente De Obra, Contratista Y/O  
Representante Legal

