



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE VERIFICACION FISICA

En la comunidad de Calabazas perteneciente al Municipio de Xichú, Gto., siendo las 15:00 hrs. del día 23 de marzo del 2021, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la verificación física de los trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la obra está ejecutada y corresponde a datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

Ejercicio presupuestal:

Nombre de la Obra:

Localidad:

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

Datos del contrato:

Número de contrato:

**Descripción de los trabajos realizados:** Preparación, conformación y compactación de la capa de terreno natural descubierta, corte en caja con equipo hidráulico en material tipo II, suministro de capa subrasante, de material inerte con material producto de excavación (tepetate), pavimentación de concreto hidráulico en arroyo de vialidad, de 15 cm de espesor con concreto hecho en obra  $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ , construcción de arroyo (empedrado) de 15 cm. de espesor empacado con mezcla de mortero cemento-arena en proporción 1:3, Guarda losa de concreto hecho en obra  $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$ , zampeado en área de alcantarillas de 0.20 cm. de espesor, a base de piedra de la región, cuneta de concreto hidráulico hecho en obra  $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$  de 10 cm de espesor, construcción de muro de contención de mampostería de tercera, suministro y colocación de señalética vertical SP-7, SP-10, SR-18, SII-15, suministro y colocación de letrero informativo y suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 106 cms.

C.C.P. ARCHIVO.



Una vez efectuado el recorrido por la obra de manera conjunta entre el supervisor y el superintendente de la obra; se concluye que la obra está completamente terminada, lista para operar conforme a lo establecido en el proyecto.

Sin más que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

  
Ing. José Uriel Lobato Díaz  
Supervisor de Obra



  
Ing. J. Jesús Gómez Hernández  
Superintendente De Obra, Contratista Y/O  
Representante Legal