

# Acta de entrega - recepción

Municipio: Xichú, Gto.

En la comunidad de San Miguel de las Casitas; siendo las 10:00 hrs., en la comunidad de El Rucio; siendo las 14:00 hrs., del 09 de Enero del 2024, , comunidades pertenecientes al Municipio de Xichù, Gto., se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente

corresponde a referencias y datos siguientes:						
Acta de Recepción física de trabajos terminados:  Total: X  Parcial:						
Datos generales de la obra:						
Fuente de financiamie		JERCICIO FISCAL 20 URA SOCIAL MUNICIP <i>i</i>				
Ejercicio presupuestal:	2023 Programa: UB. CAMINOS RURALES 03 CONSERVACION					
Nombre de la Obra:	CASITAS - PUERTO GTO. Y REHABILITAG	"REHABILITACION DE CAMINO (RASTREO) SAN MIGUEL DE LAS CASITAS – PUERTO DE MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. Y REHABILITACION DE CAMINO (RASTREO) EL RUCIO – ROMERILLOS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO."				
Localidad:	SAN MIGU	EL DE LAS CASITAS Y	EL RUCIO	] ,		
Datos Generales del contratista:						
Contratista o empresa: ING. JOSE JESUS GARCIA RAMOS						
No. de Registro CMIC: No.		istros de Registro de Padrón de inicipal:GTO	de Contratista Estado: D-SOP/PUC-5259-2022			
Datos del contrato:				sting		
Número de contrato: DOPM/PMXG/CAMINOS RASTREO/RAMO 33/021/23						
Fechas según contrato Fechas reales						
Inicio: 22-NOV-2023	Termino: Inicio: Termino: 06-DIC-2023 22-NOV-2023 06-DIC-2023		-			
c c n - Archivo			Anny Marie			

Gray Last

El que no vive para servir, no sirve para vivir!!



Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
06-DIC-2023	Número de oficio	Fecha de emisión	
00-010-2023			

#### Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 707,769.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 707,769.02	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 707,769.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 707,769.02	\$ 0.00	\$ 0.00

# Descripción de los trabajos realizados:

Rehabilitación de camino (rastreo) con motoconformadora en camino para renivelación de superficie de rodamiento con un ancho de 6.00 mts., incluye: equipo maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

## Garantías:

Fianza número:	2873264	Valor de la fianza:	\$ 70,776.90
Fecha de emisión		Vigencia de	la fianza
07-DICIEMBRE-2023		Inicio	Termino
07-DICIEIVIBR	L-2023	und mad head and fact one upon and mad not one one of the mad and the seal of the seal one one of the seal that	

Nombre	de la afianzado	ra: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		
Ante:	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO.			
Otras ga	arantías:			

c.c.p.- Archivo

mith

Gesler da

El que no vive para servir, no sirve para vivir!!



### Relación de estimaciones:

N	T:	Peri	Periodo		
Número	Tipo	Inicio	Termino	Importe	
1 (UNO)	FINIQUITO	22-NOV-2022	06-DIC-2023	\$ 707,769.02	
		Impor	te total estimado:	\$ 707,769.02	

ervaciones:		
	7	

Las comunidades reciben los trabajos descriptos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos que marca la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

## Relación de documentos que se entregan:

Descripción	
RESUMEN DE ESTIMACIONES	
GARANTIA	
	RESUMEN DE ESTIMACIONES

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de las comunidades representadas en este acto por el Delegado Auxiliar Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

c.c.p.- Archivo

Trusto

Consoler Mars

El que no vive para servir, no sirve para vivir!!



Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municip

Firma:

Nombre: C. Francisco Orozco Martinez

Cargo: Presidente Municipal

Por el Supervisor de Obra.

Firma:

Nombre: Ing. José Uriel Lobato Díaz

Cargo: Supervisor de Obra

Por la Dirección de

Firma:

Nombre: Ing. Víctor Ru

Cargo: Director de Obras Publica

Por el Contratista.

Firma:

Nombre: Ing. José Jesús García Ramos

Cargo: Representante Legal

Por la Contraloría

Por el Municipio.

Firma:

Nombre: C.P. Roberto Betancourt Calixtro

Cargo: Contralor Municipal

Nombre: C. Gustavo Díaz Ramírez

Zargo: Regidor Comisionado

Por la Comunidad de San Migue

Firma:

Nombre: C. Alejandra

Cargo: Delegado Auxiliar Vigicial

Por la Comunidad de El Rucio.

Firma:

Nombre: C. Mardonio Ramos Garcia Cargo: Delegado Auxiliar Municipal

c.c.p.- Archivo



Por la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Firma:
Nombre:
Cargo:

- Trantito

Jan Jan Jan

c.c.p.- Archivo

action of in

El que no vive para servir, no sirve para vivir!!