

Acta de entrega - recepción

Municipio: Xichu, Gto.

En la localidad de Rosa de Castilla, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 21 de noviembre del 2025; se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:

Ejercicio fiscal: Programa:

Nombre de la Obra:

“EQUIPAMIENTO DE RED PARA SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE 1 1/2” DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE CASTILLA”

Localidad:

Datos Generales del proveedor:

Proveedor:

Datos del contrato:

Número de contrato:

Fechas según acuerdo		Fechas reales	
Inicio:	Termino:		
10 oct 2025	08 dic 2025	10 oct 2025	21 nov 2025

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
30,017.67	0.00	0.00	30,017.67	0.00	0.00


Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
30,017.67	0.00	0.00	30,017.67	0.00	0.00

Descripción de los trabajos realizados:

Se suministraron y colocaron 18 tamos de tubo galvanizado rosc c-40 grado B de 1 1/2”, 18 piezas de cople galvanizado rosc de 1 1/2”, 2 tapon galvanizado rosc de 1 1/2”, 2 tuercas galvanizadas rosc de 1 1/2”, 3 piezas de codos galvanizados rosc. De 1 1/2”x 45, en la localidad de la rosa de castilla en el municipio de Xichú, Gto.

Estos fueron ejecutados de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.


 Guadalupe Amador Mata
 Delegada Auxiliar Municipal

Observaciones:

La localidad de rosa de castilla del municipio de Xichú Gto. Reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la localidad de la rosa de castilla a través del delegado auxiliar municipal La C. Guadalupe Amador Mata.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega – recepción

<p align="center">Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma:</p> <p>_____</p> <p>Nombre: C. Francisco Orozco Martínez Cargo: Presidente Municipal</p>	<p align="center">Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma:</p> <p>_____</p> <p>Nombre: Ing. Víctor Hugo Hernández González Cargo: Subdirector de obras publicas</p>
<p align="center">Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma:</p> <p>_____</p> <p>Nombre: Ing. Nicolás García Martínez Cargo: Director De Obras Publicas</p>	<p align="center">Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma:</p> <p>_____</p> <p>Nombre: Roberto Betancourt Calixtro Cargo: Contralor Municipal</p>
<p align="center">Por el municipio</p> <p>Firma:</p> <p>_____</p> <p>Nombre: C. Salvador Leal Resendiz Cargo: Secretario Del H Ayuntamiento</p>	<p>Firma:</p> <p align="center"> </p> <p>Nombre: Guadalupe Amador Mata Cargo: delegado auxiliar municipal</p>