

FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 20 del mes de Julio del año 2025, a las 3:00 horas en la localidad Guamaluato del municipio Xichu, de la entidad federativa Guamaluato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de piso firme en el municipio de Xichu Gto en la localidad Higuera, con número de folio 38873 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 30,678.91.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Gil


SEGUNDO APELLIDO

Romero

NOMBRE (S)

Emma

FIRMA O HUELLA



2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Gil

SEGUNDO APELLIDO

Ramirez

NOMBRE (S)

Cirilo

FIRMA O HUELLA



3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Martinez

SEGUNDO APELLIDO

Ramirez

NOMBRE (S)

pedro

FIRMA O HUELLA



4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Gil

SEGUNDO APELLIDO

Ramirez

NOMBRE (S)

Lucio

FIRMA O HUELLA



5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA





FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de piso firme en el municipio de Folio: 88875
Xichu, Guamahuato en la localidad de Higuerita

FECHA DE INICIO
30-Julio-2025

FECHA DE CONCLUSIÓN
25-Sep-2025

MONTO TOTAL PLANEADO
\$ 30,678.91

ENTIDAD
Guamahuato

MUNICIPIO
Xichu

LOCALIDAD
Higuerita

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☐ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 24 del mes de Julio del año 2025, a las 12:35 horas en la localidad Beltran del municipio Xichu de la entidad federativa Guanajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de piso firme en el Municipio de Xichu Gto Localidad de Beltran, con número de folio 38861 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ \$ 5,719,80.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Gil

SEGUNDO APELLIDO

Mendoza

NOMBRE (S)

Lidia

FIRMA O HUELLA

Lidia Gil Mendoza

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Gil

SEGUNDO APELLIDO

Mendoza

NOMBRE (S)

Adrian

FIRMA O HUELLA

Adrian

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Gonzalez

SEGUNDO APELLIDO

Guerrero

NOMBRE (S)

Mariz Guadalupe

FIRMA O HUELLA

Mariz Guadalupe

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Jimenez

SEGUNDO APELLIDO

Salinas

NOMBRE (S)

Gregorio

FIRMA O HUELLA

Gregorio J. S.

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA

Nicolas



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de piso firme en el Municipio de Xichu, Gto en la localidad de Beltran. Folio: 38861

FECHA DE INICIO 25/ Junio / 2025

FECHA DE CONCLUSIÓN 22/ Julio / 2025

MONTO TOTAL PLANEADO \$ 5,719.80

ENTIDAD Guanajuato

MUNICIPIO Xichu

LOCALIDAD Beltran

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 15 del mes de Junio del año 2025, a las 2:20.00 horas en la localidad potrerillos del municipio Xichu de la entidad federativa Guatemala, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción piso firme en el municipio xichu Gto. localidad potrerillos, con número de folio 58857 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ \$ 2,594.91.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guatemala.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Zurraga

SEGUNDO APELLIDO

VAZQUEZ

NOMBRE (S)

Angelina

FIRMA O HUELLA



2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Resendiz

SEGUNDO APELLIDO

Zurraga

NOMBRE (S)

pedro

FIRMA O HUELLA



3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Hernandez

SEGUNDO APELLIDO

Gonzalez

NOMBRE (S)

Maria Grisel

FIRMA O HUELLA



4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Ramirez

SEGUNDO APELLIDO

Casas

NOMBRE (S)

Maria Letricia

FIRMA O HUELLA



5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA





FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de piso firme en el municipio de Folio 38857
Xichucato. En la localidad de Potencillos.

FECHA DE INICIO

20 / Junio / 2025

FECHA DE CONCLUSIÓN

25 / Julio / 2025

MONTO TOTAL PLANEADO

\$ 2,599.91

ENTIDAD

Guanajuato

MUNICIPIO

Xichu

LOCALIDAD

Potencillos

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?



20 06 2025

1

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 20 del mes de Junio del año 2025 a las _____ horas en la localidad _____
La Zabila del municipio Xichu, de la entidad federativa
Guanabato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la
demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité
de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra Construcción de piso firme en el
Gto. localida La Zabila, con número de folio 47654 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de
\$ 147,578.32.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se
declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la
obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guanabato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

García

SEGUNDO APELLIDO

García

NOMBRE (S)

Alicia

FIRMA O HUELLA

Alicia García G.

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Mendez

SEGUNDO APELLIDO

Ramirez

NOMBRE (S)

Vicente

FIRMA O HUELLA

[Firma]

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Hernandez

SEGUNDO APELLIDO

Zarate

NOMBRE (S)

Antonra

FIRMA O HUELLA

Antonia Hernandez
Zarate

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Ramirez

SEGUNDO APELLIDO

García

NOMBRE (S)

Alejo

FIRMA O HUELLA

[Firma]

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

García

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolás

FIRMA O HUELLA

[Firma]



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO

Xichu, Gto.

FECHA DE INICIO

28-Junio-2025

ENTIDAD

Guanajuato

FECHA DE CONCLUSIÓN

10-Agosto-2025

MUNICIPIO

Xichu

MONTO TOTAL PLANEADO

\$ 47,578.32

LOCALIDAD

La Zabila

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Realizar visitas a la obra

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

☐ Otra

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

FP54. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de mayo del año 2025, a las 12:00 horas en la localidad Rosa de Castilla del municipio Xichu, de la entidad federativa Guanajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de piso firme en el municipio de Xichu, Gto. en la localidad Rosa de Castilla con número de folio 47653 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 15,599.45.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

RUIZ

SEGUNDO APELLIDO

Gonzalez

NOMBRE (S)

Leticia

FIRMA O HUELLA



2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Mata

SEGUNDO APELLIDO

RUIZ

NOMBRE (S)

Liliana Abigail

FIRMA O HUELLA



3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Mata

SEGUNDO APELLIDO

Jimenez

NOMBRE (S)

claudia

FIRMA O HUELLA



4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Amador

SEGUNDO APELLIDO

Mata

NOMBRE (S)

Guadalupe

FIRMA O HUELLA



5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolás

FIRMA O HUELLA





FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de piso firme en el municipio de Xichu.
Cito, En la localidad de Rosa de Castilla

Folio: 47653

FECHA DE INICIO

15-Mayo-2025

FECHA DE CONCLUSIÓN

12-Agosto-2025

MONTO TOTAL PLANEADO

\$15,899.45

ENTIDAD

Aguascalientes

MUNICIPIO

Xichu

LOCALIDAD

Rosa de Castilla.

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?