



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 21 del mes de Agosto del año 2025 a las 9:20 horas en la localidad Mesas de San Isidro del municipio Xichu de la entidad federativa Guangajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de Piso. Firma en el municipio de Xichu Gto. localidad Mesas San Isidro con número de folio 61632 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 18,665.20.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guangajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Rodriguez

SEGUNDO APELLIDO

Alvarado

NOMBRE (S)

Gabriel

FIRMA O HUELLA

Gabriel R.

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Alvarado

SEGUNDO APELLIDO

Suarez

NOMBRE (S)

Adela

FIRMA O HUELLA

Gabriel Rodriguez R.

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Rodriguez

SEGUNDO APELLIDO

Alvarado

NOMBRE (S)

Olivero

FIRMA O HUELLA

Bernardo

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Rivera

SEGUNDO APELLIDO

Landaverde

NOMBRE (S)

Mz Teresa

FIRMA O HUELLA

Teresa Rivera

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA

[Firma]



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO *construcción de piso firme en el municipio de Xichu, Gto. en la localidad de Mesas San Isidro* 61632

FECHA DE INICIO *16/Julio/2025* FECHA DE CONCLUSIÓN *19/Agosto/2025* MONTO TOTAL PLANEADO *\$ 8,665.20*

ENTIDAD *Guanajuato* MUNICIPIO *Xichu* LOCALIDAD *Mesas de San Isidro*

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 21 del mes de Agosto del año 2025, a las 13:00 horas en la localidad Misión de Santa Rosa del municipio Xichú de la entidad federativa Coahuila de Zaragoza, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de piso firme en el municipio de Xichú, en la bc. de Misión de Santa Rosa, con número de folio 61606 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 16,175.04.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichú, Coahuila de Zaragoza.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Benavidez

SEGUNDO APELLIDO

Benavidez

NOMBRE (S)

Rafael

FIRMA O HUELLA

RAP

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Camacho

SEGUNDO APELLIDO

Jimenez

NOMBRE (S)

Maribel

FIRMA O HUELLA



3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Ramirez

SEGUNDO APELLIDO

Rocha

NOMBRE (S)

Erasmus

FIRMA O HUELLA



4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Jimenez

SEGUNDO APELLIDO

Aguilar

NOMBRE (S)

Ma. Tranquilina.

FIRMA O HUELLA

X

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas.

FIRMA O HUELLA



PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO

construcción de P.O. Firme en el municipio Folio: 61606.
de Xichú, Cto., en la loc. Misión de Santa Rosa.

FECHA DE INICIO

16-Julio-2025.

FECHA DE CONCLUSIÓN

19-Agosto-2025.

ENTIDAD

Quintana Roo

MUNICIPIO

Xichú.

MONTO TOTAL PLANEADO

\$16,175.09.

LOCALIDAD

Misión de Santa Rosa.

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

19 08 2025.

1

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 19 del mes de Agosto del año 2025, a las 12:35 horas en la localidad Palomas del municipio Xichú de la entidad federativa Coahuila de Zaragoza, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de piso firme en el municipio de Xichú, loc. Palomas. con número de folio 61550 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 13,286.64.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichú, Coahuila de Zaragoza.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Yañez


SEGUNDO APELLIDO

León

NOMBRE (S)

Amada.

FIRMA O HUELLA



2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Ruiz

SEGUNDO APELLIDO

Gonzalez

NOMBRE (S)

Ricardo.

FIRMA O HUELLA



3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Guerrero

SEGUNDO APELLIDO

Yañez

NOMBRE (S)

Fabiola.

FIRMA O HUELLA



4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Diaz


SEGUNDO APELLIDO

Enriquez

NOMBRE (S)

Ninfa.

FIRMA O HUELLA



5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas.

FIRMA O HUELLA



PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO

construcción de Techo Firme en el Municipio de Xichu, en la cc. de Palomas.

FECHA DE INICIO

16-Julio-2025.

FECHA DE CONCLUSIÓN

15-08-2025.

ENTIDAD

Quintana Roo

MUNICIPIO

Xichu.

MONTO TOTAL PLANEADO

\$13,286.64.

LOCALIDAD

Palomas.

Folio: 61606

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

☐ Otra

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

21 08 2025.

1

FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 27 del mes de Agosto del año 2025, a las 09:30 horas en la localidad El Mezquitil del municipio Xichú de la entidad federativa Guanajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de Piso Firme en el Municipio de Xichú, en la localidad de Mezquitil. con número de folio 61524 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 17,380.40.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichú, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Alvarado

SEGUNDO APELLIDO

Mata

NOMBRE (S)

Betzabet

FIRMA O HUELLA



2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Alvarado

SEGUNDO APELLIDO

Mata

NOMBRE (S)

Jessica Lizet

FIRMA O HUELLA

Jessica Alvarado

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Alvarado

SEGUNDO APELLIDO

Alvarado

NOMBRE (S)

Julia

FIRMA O HUELLA

Julia Alvarado

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Alvarado

SEGUNDO APELLIDO

Flores

NOMBRE (S)

Maria.

FIRMA O HUELLA



5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicola.

FIRMA O HUELLA



PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO

ENTIDAD

FECHA DE CONCLUSIÓN

MUNICIPIO

MONTO TOTAL PLANEADO

LOCALIDAD

construcción de Piso Firme en el Municipio Folio: 61524.
de Xichú, Gto., en la localidad de El Mezquitil.
16 de Julio de 2025
18 de Agosto de 2025.
Ciudad Juárez
Xichú.
\$ 19,930.71.
El Mezquitil.

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 18 del mes de Agosto del año 2025 a las 08:40 horas en la localidad Adiuntas del municipio Xichu de la entidad federativa Guerrero, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de piso firme en el municipio de Xichu, Gto. en la localidad de Adiuntas, con número de folio 61504 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ \$ 21,374.16.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guerrero.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Casas	Logez	Ma Remedios	Ma Remedios Casas L.

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Casas	Casas	Karina	Karina

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Casas	Velazquez	Miriam Yesenia	Yeni

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Hernandez	Bueno	Javier	JAVIER H.

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Cavera	Martinez	Nicola	Nicola



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO *Construcción de Piso Firme en el municipio de Xichú, Gto. en la localidad de Adijuntas. Folio: 61504*

FECHA DE INICIO *16 de Julio de 2025* FECHA DE CONCLUSIÓN *15 de Agosto de 2025* MONTO TOTAL PLANEADO *\$ 21,374.16*

ENTIDAD *Guerrero* MUNICIPIO *Xichú* LOCALIDAD *Adijuntas*

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?