

FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de Agosto del año 2025 a las 11:05 horas en la localidad Pedras Pintadas del municipio Xichó de la entidad federativa Guanajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra Construcción de muro firme en municipio Xichó en localidad Pedras Pintadas con número de folio 51428 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 11,199.54.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichó, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE (S)

FIRMA O HUELLA

Ramos

Ramos

Annie Yeli



2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE (S)

FIRMA O HUELLA

Chavero

Sanchez

Erika

Erika Chavero Sanchez

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE (S)

FIRMA O HUELLA

Resendiz

Chavero

Leticia

Leticia Resendiz

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE (S)

FIRMA O HUELLA

Chavero

Sanchez

Martha

Martha Chavero

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE (S)

FIRMA O HUELLA

Garcia

Martinez

Nicolás



PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de muro firme en el municipio Folio: 51728
Xicho, Guanajuato en localidad de Piedras Pintadas
FECHA DE INICIO 05/Julio/2025
FECHA DE CONCLUSIÓN 30/Agosto/2025
MUNICIPIO Xicho
ENTIDAD Guanajuato
MONTO TOTAL PLANEADO \$11,199.54
LOCALIDAD Piedras Pintadas

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas☐ Satisfechas☐ Poco satisfechas☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno☒ Realizar visitas a la obra☐ Otra☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

30 08 2025

1

FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de Agosto del año 2025, a las 10:15 horas en la localidad Ojo de Agua del municipio Xichó de la entidad federativa Guanajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra en la localidad de Xichó con número de folio 47638 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 5,999.52.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichó, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Perez

SEGUNDO APELLIDO

Cardenaz

NOMBRE (S)

Victor

FIRMA O HUELLA

Victor Perez Cardenaz

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Rodriguez

SEGUNDO APELLIDO

Ca

NOMBRE (S)

J Coadalope

FIRMA O HUELLA

J Coadalope

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Rodriguez

SEGUNDO APELLIDO

Flores

NOMBRE (S)

Carina landes

FIRMA O HUELLA

Carina Rodriguez

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Landa Verde

SEGUNDO APELLIDO

Landa Verde

NOMBRE (S)

Laura

FIRMA O HUELLA

Laura Landa Verde

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA

Nicolas Garcia

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de muro firme en el municipio de Xichu, en la localidad de ojo de Agua.

FECHA DE INICIO

08/Julio/2025

ENTIDAD

Guangucato

FECHA DE CONCLUSIÓN

30/Agosto/2025

MUNICIPIO

Xichu

MONTO TOTAL PLANEADO

Folio?

LOCALIDAD

Ojo de Agua

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 21 del mes de Agosto del año 2025 a las 11:30 horas en la localidad Contadero del municipio Xichu de la entidad federativa Guanajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de muro firme en el municipio de Xichu con número de folio 51733 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 11,999.01.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
<u>Rosendo</u>	<u>Jimenez</u>	<u>Maria Ritz</u>	<u>Maria R. J</u>

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
<u>Casas</u>	<u>Lara</u>	<u>Natalia</u>	<u>NBL</u>

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
<u>Jimenez</u>	<u>Martinez</u>	<u>Sirafioranza</u>	<u>SJM</u>

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
<u>Hernandez</u>	<u>Arvizu</u>	<u>Manuel</u>	<u>Manuel Hernandez A</u>

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
<u>Garcia</u>	<u>Martinez</u>	<u>Nicolas</u>	<u>Nicolas</u>



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO *construcción de Moro Firme en el Municipio de Xichu, Gto en la localidad de Contadero* Folio: *51733*
FECHA DE INICIO *16/Julio/2023* FECHA DE CONCLUSIÓN *18/Agosto/2023* MONTO TOTAL PLANEADO *\$11,999.04*
ENTIDAD *Guerrero* MUNICIPIO *Xichu* LOCALIDAD *Contadero*

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

30 08 2025

FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de Agosto del año 2025, a las 12:00 horas en la localidad Misión de Santa Rosa del municipio Xichó de la entidad federativa Guerrero, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de muro firme en localidad Santa Rosa con número de folio 5173-1 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 26,397.89.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichó, Guerrero.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Benavidez

SEGUNDO APELLIDO

Benavidez

NOMBRE (S)

Rafael

FIRMA O HUELLA

RAP

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Camacho

SEGUNDO APELLIDO

Jimenez

NOMBRE (S)

Maribel

FIRMA O HUELLA

MJ

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Ramirez

SEGUNDO APELLIDO

Rocha

NOMBRE (S)

Erasmus

FIRMA O HUELLA

ER

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Jimenez

SEGUNDO APELLIDO

Aguilar

NOMBRE (S)

Ma. Tranquilina

FIRMA O HUELLA

X

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA

[Signature]

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de muro firme en el municipio de Xichu, en la localidad de Mision de Santa Rosa Folio:
FECHA DE INICIO 06/Julio/2025 FECHA DE CONCLUSIÓN 30/Agosto/2025 MONTO TOTAL PLANEADO
ENTIDAD Guanajuato MUNICIPIO Xichu LOCALIDAD Mision de Santa Rosa

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una X la opción que consideren.

☒ Sí☐ No☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una X la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una X la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una X la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas☐ Poco satisfechas☐ Satisfechas☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

☒ Sí☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una X la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno☒ Realizar visitas a la obra☐ Otra☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de Agosto del año 2025, a las 12:00 horas en la localidad Xichu del municipio Xichu de la entidad federativa Guangajato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de muro fms en el municipio de Xichu con número de folio SPA2 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 97,592.19.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guangajato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Ramirez

SEGUNDO APELLIDO

López

NOMBRE (S)

Brigida

FIRMA O HUELLA



2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Jimenez

SEGUNDO APELLIDO

Gil

NOMBRE (S)

Denetrio

FIRMA O HUELLA



3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Arvizu

SEGUNDO APELLIDO

Resendiz

NOMBRE (S)

Carlota

FIRMA O HUELLA



4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Yañez


SEGUNDO APELLIDO

Gonzalez

NOMBRE (S)

Beatriz

FIRMA O HUELLA



5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA



PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO

Contrucción de muro Firme en el municipio Tolu: 51742
de xichu, Gto en la localidad de xichu

FECHA DE INICIO

05 / Julio / 2025

FECHA DE CONCLUSIÓN

30 / Agosto / 2025

MONTO TOTAL PLANEADO

\$97,592.19

ENTIDAD

Guanajuato

MUNICIPIO

Xichu

LOCALIDAD

Xichu

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas☐ Poco satisfechas☐ Satisfechas☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno☒ Realizar visitas a la obra☐ Otra☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?