

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 24 del mes de Septiembre del año 2025, a las 4:00 horas en la localidad Casitas del municipio Xichu de la entidad federativa Guanajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra Construcción de Techo Frio MPIO Xichu Gto Localidad Casitas, con número de folio 62887 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 14,375.63.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Mendieta

SEGUNDO APELLIDO

Jimenez

NOMBRE (S)

Maria Iveth

FIRMA O HUELLA

[Firma]

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Jimenez

SEGUNDO APELLIDO

Rincón

NOMBRE (S)

Esperanza

FIRMA O HUELLA

[Firma]

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Casas

SEGUNDO APELLIDO

Salinas

NOMBRE (S)

Gabriela

FIRMA O HUELLA

[Firma]

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Salinas

SEGUNDO APELLIDO

Gonzalez

NOMBRE (S)

Ma. Remedios

FIRMA O HUELLA

Maria Remedios Salinas

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

García

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolás

FIRMA O HUELLA

[Firma]

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de Techo Firme Mpio Xichu Folio: 62887
Guanajuato localidad Casitas
FECHA DE INICIO 20/Agosto/2025 FECHA DE CONCLUSIÓN 22/Septiembre/2025 MONTO TOTAL PLANEADO \$ 14,375.63
ENTIDAD Guanajuato MUNICIPIO Xichu LOCALIDAD Casitas

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra **Sí** esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

24 09 2025

1

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 24 del mes de Septiembre del año 2025, a las 4:06 horas en la localidad Casitas del municipio Xichu de la entidad federativa Guanajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra Construcción Techo Fierro Municipio Xichu Gto Localidad Casitas, con número de folio 62887 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 8,625.37.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Mendieta

SEGUNDO APELLIDO

Jimenez

NOMBRE (S)

Maria Iveth

FIRMA O HUELLA

[Firma]

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Jimenez

SEGUNDO APELLIDO

Rincon

NOMBRE (S)

Esperanza

FIRMA O HUELLA

[Firma]

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Casas

SEGUNDO APELLIDO

Salinas

NOMBRE (S)

Gabriela

FIRMA O HUELLA

[Firma]

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Salinas

SEGUNDO APELLIDO

Gonzalez

NOMBRE (S)

Ma. Remedios

FIRMA O HUELLA

Ma. Remedios Salinas

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolau

FIRMA O HUELLA

[Firma]

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA**DATOS DE LA OBRA** (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO *Construcción Techo Firme Municipio Xichu folio: 62887*
6to LOCALIDAD *Casitas*
FECHA DE INICIO *20/Agosto/2025* FECHA DE CONCLUSIÓN *22/Septiembre/2025* MONTO TOTAL PLANEADO *\$ 8,625.37*
ENTIDAD *Guanajuato* MUNICIPIO *Xichu* LOCALIDAD *Casitas*

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas☐ Poco satisfechas☐ Satisfechas☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno☒ Realizar visitas a la obra☐ Otra☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 29 del mes de Septiembre del año 2025, a las 12:00 horas en la localidad Ocozero del municipio Xichu de la entidad federativa Guanajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra Construcción de Techo Firme en el municipio de Xichu 6to. en la localidad Ocozero con número de folio 62859 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ \$ 3,833.50.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Flores

SEGUNDO APELLIDO

Rivera

NOMBRE (S)

Diana Lizet

FIRMA O HUELLA

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Rivera

SEGUNDO APELLIDO

Ramirez

NOMBRE (S)

Martha

FIRMA O HUELLA

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Jimenez

SEGUNDO APELLIDO

Cardenas

NOMBRE (S)

Ma Consuelo

FIRMA O HUELLA

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Jimenez

SEGUNDO APELLIDO

Gonzalez

NOMBRE (S)

Adela

FIRMA O HUELLA

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO *construcción de techo firme en el Municipio 62859*
de Xichú, Gto. en la localidad de Ocotero.

FECHA DE INICIO *20 Agosto / 2025* FECHA DE CONCLUSIÓN *24 Septiembre / 2025* MONTO TOTAL PLANEADO *\$ 3,833.50*

ENTIDAD *Guerrero* MUNICIPIO *Xichú* LOCALIDAD *Ocotero*

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?



24 09 2025

FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 24 del mes de Septiembre del año 2025 a las 1:00 horas en la localidad Aguazarcas del Pinal del municipio Xichu de la entidad federativa Guerrero, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de techo firme en el municipio de Xichu con número de folio 71858 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 1,916.75.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guerrero.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Liceo

SEGUNDO APELLIDO

Vizcarra

NOMBRE (S)

Catalina

FIRMA O HUELLA

Catalina Liceo Vizcarra

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Resendiz

SEGUNDO APELLIDO

Simenez

NOMBRE (S)

Ana Laura

FIRMA O HUELLA

Ana Laura

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Diaz

SEGUNDO APELLIDO

Sanchez

NOMBRE (S)

Adelina

FIRMA O HUELLA

Adelina Diaz

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Mendoza

SEGUNDO APELLIDO

Alvarado

NOMBRE (S)

Amelia

FIRMA O HUELLA

Amelia

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA

Nicolas



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO *Construcción de techo Firme en el municipio de Xichu, Gto. en la localidad de Aguazarca del Pinal.* Folio: *71858*

FECHA DE INICIO *20/Agosto/2025* FECHA DE CONCLUSIÓN *22/Septiembre/2025* MONTO TOTAL PLANEADO \$ *1,916.75*

ENTIDAD *Guanajuato* MUNICIPIO *Xichu* LOCALIDAD *Aguazarca del Pinal*

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?