

30 09 2025

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de Septiembre del año 2025 a las 10:70 horas en la localidad Paso de Guillermo del municipio Xichu de la entidad federativa Guangayato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de Ato Firm en la localidad Paso de Guillermo en el municipio Xichu con número de folio 70278 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 12,999.59.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guangayato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Rivera

SEGUNDO APELLIDO

Tinajero

NOMBRE (S)

Jose

FIRMA O HUELLA



2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Tinajero

SEGUNDO APELLIDO

Tinajero

NOMBRE (S)

Herminia

FIRMA O HUELLA

Herminia Tinajero

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Gonzalez

SEGUNDO APELLIDO

Tinajero

NOMBRE (S)

Silvia

FIRMA O HUELLA



4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Ramos

SEGUNDO APELLIDO

Tinajero

NOMBRE (S)

Angelica Maria

FIRMA O HUELLA



5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA



PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA**DATOS DE LA OBRA** (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción Piso firme en Comunidad de Xicho Gto Localidad Paso de Guillermo Folio: 70278
FECHA DE INICIO 04/Agosto/2025 FECHA DE CONCLUSIÓN 30/09/2025 MONTO TOTAL PLANEADO \$ 12,999.54
ENTIDAD Guanajuato MUNICIPIO Xicho LOCALIDAD Paso de Guillermo

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas☐ Poco satisfechas☐ Satisfechas☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno☒ Realizar visitas a la obra☐ Otra☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

30 09 2025

1

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de septiembre del año 2025 a las 9:30 horas en la localidad Xicho del municipio Xicho de la entidad federativa Guangacoato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de piso firme en el municipio de Xicho con número de folio 61637 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 25,999.08.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xicho Guangacoato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Ramirez

SEGUNDO APELLIDO

Lopec

NOMBRE (S)

Brigida

FIRMA O HUELLA



2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Jimenez

SEGUNDO APELLIDO

Gil

NOMBRE (S)

Dencario

FIRMA O HUELLA



3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Arvizu

SEGUNDO APELLIDO

Rezendiz

NOMBRE (S)

Carlota

FIRMA O HUELLA



4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Yañez

SEGUNDO APELLIDO

Gonzalez

NOMBRE (S)

Beatriz

FIRMA O HUELLA



5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA



PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA**DATOS DE LA OBRA** (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de Piso Firme en municipio de

FECHA DE INICIO

10 agosto / 2025

FECHA DE CONCLUSIÓN

30 / 09 / 2025

MONTO TOTAL PLANEADO

\$ 25,999.08

ENTIDAD

Guangauto

MUNICIPIO

Xichu

LOCALIDAD

Xichu

Folio: 67637

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas☐ Poco satisfechas☐ Satisfechas☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno☒ Realizar visitas a la obra☐ Otra☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

30 09 2025

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de Septiembre del año 2025 a las 10:00 horas en la localidad Agua Zarca de Romerillo del municipio Xichu de la entidad federativa Guangajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de finca en localidad de Xichu con número de folio 36216 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 2,599.91.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guangajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Orocco

SEGUNDO APELLIDO

Perez

NOMBRE (S)

Maria Francisca

FIRMA O HUELLA



2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Zarate

SEGUNDO APELLIDO

Zarate

NOMBRE (S)

Maricela

FIRMA O HUELLA

Maricela zarate

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Ramirez

SEGUNDO APELLIDO

Ramirez

NOMBRE (S)

Delgadina

FIRMA O HUELLA

Delgadina Ramirez

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Foreles

SEGUNDO APELLIDO

Tello

NOMBRE (S)

Jeronimo

FIRMA O HUELLA

Jeronimo Flores tello

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Caraca

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA





PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO

Gto Localidad de Agua Zarca de Romerillos

FECHA DE INICIO

03 / agosto / 2015

ENTIDAD

Coahuila de Zaragoza

FECHA DE CONCLUSIÓN

30 / 09 / 2015

MUNICIPIO

Xichu

MONTO TOTAL PLANEADO

\$ 2,599.99

LOCALIDAD

Agua Zarca de Romerillos

Folio: 56216

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?



30 08 2025

1

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de Agosto del año 2025, a las 11:00 horas en la localidad Rancho de Guadalupe del municipio Xichu de la entidad federativa Guangayuto, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra Construcción de Piso firme en localidad de Xichu con número de folio 71386 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 5,199.82.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guangayuto.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Nieto

SEGUNDO APELLIDO

Casas

NOMBRE (S)

Honorina

FIRMA O HUELLA

Honorina Nieto

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Mata

SEGUNDO APELLIDO

Alvarez

NOMBRE (S)

J Belen

FIRMA O HUELLA

J Belen

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Mata

SEGUNDO APELLIDO

Morales

NOMBRE (S)

Esmeralda

FIRMA O HUELLA

Esmeralda Mata Morales

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Mata

SEGUNDO APELLIDO

Morales

NOMBRE (S)

Jose Luis

FIRMA O HUELLA

Jose Luis Mata

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA

Nicolas



PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de Piso firme municipio de Xichu

FECHA DE INICIO 07/Julio/2025

ENTIDAD Guangyato

FECHA DE CONCLUSIÓN 30/Agosto/2025

MUNICIPIO Xichu

MONTO TOTAL PLANEADO

\$ 5,199.82

LOCALIDAD

Rancho de Guadalupe

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

☐ Otra

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 23 del mes de Septiembre del año 2025 a las 2:30 horas en la localidad Membrillo del municipio Xichu de la entidad federativa Guanajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de piso firme en el municipio de Xichu 6to localidad Membrillo con número de folio 61473 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ \$ 2,599.91.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Romero	Lizdoverde	Maria Betzabet	

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Ramirez	Hernandez	Bianca	Bianca Ramirez H.

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Rivera	Solano	Catalina	

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Amizu	Lizdoverde	Ma Socorro	

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Garcia	Martinez	Nicolau	



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO FOLIO 61473
de Xichu, Gto en la localidad de Membrillo

FECHA DE INICIO 201 Agosto 12025 FECHA DE CONCLUSIÓN 19 Septiembre 12025 MONTO TOTAL PLANEADO \$ 2,599.91

ENTIDAD Guanajuato MUNICIPIO Xichu LOCALIDAD Membrillo

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 27 del mes de agosto del año 2025, a las 10:20 horas en la localidad Paso de Guillermo del municipio Xicho, de la entidad federativa Guangajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra Contracción de muro Frío Bo. Localidad Paso de Guillermo con número de folio 58450 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 2,599,91.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xicho, Guangajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Rivera


SEGUNDO APELLIDO

Tingero

NOMBRE (S)

Jose

FIRMA O HUELLA



2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Tingero

SEGUNDO APELLIDO

Tingero

NOMBRE (S)

Hernanina

FIRMA O HUELLA

Hernanina Tingero

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Gonzalez

SEGUNDO APELLIDO

Tingero

NOMBRE (S)

Silvia

FIRMA O HUELLA



4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Ramos

SEGUNDO APELLIDO

Tingero

NOMBRE (S)

Angelica maria

FIRMA O HUELLA



5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA



PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO

de Guillermo Xicho Gto

FECHA DE INICIO

30/Julio/2025

ENTIDAD

Guanguto

FECHA DE CONCLUSIÓN

27/Agosto/2025

MUNICIPIO

Xicho

MONTO TOTAL PLANEADO

\$ 2,599,97

LOCALIDAD

Paso de Guillermo

Folio: 58450

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra **Sí** esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 22 del mes de Septiembre del año 2025, a las 11:45 horas en la localidad Mesas de Chalac del municipio Xichu de la entidad federativa Guangato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra Construcción de Piso Firme en el Municipio de Xichu Cto. Localidad Mesas de Chalac con número de folio 71629 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 1,819,94.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guangato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Olvera	Salinas	Altelmo	

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Olvera	Avizú	Ma del Pucblito	

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
-----------------	------------------	------------	----------------

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
-----------------	------------------	------------	----------------

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE (S)	FIRMA O HUELLA
Garcia	Martinez	Nicolas	



FPS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO *Construcción de piso firme en el Municipio de Xichu, 6to. en la localidad de Mesas de Chalac.* Folio: *71629*
FECHA DE INICIO *20 Agosto / 2025* FECHA DE CONCLUSIÓN *17 / septiembre / 2025* MONTO TOTAL PLANEADO *\$ 1,819,94*
ENTIDAD *Guanajuato* MUNICIPIO *Xichu* LOCALIDAD *Mesas de Chalac*

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

30 08 2025

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de Agosto del año 2025 a las 10:00 horas en la localidad Organitos del municipio Xichu de la entidad federativa Guanajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de Piso firme en el Montepío Xichu, con número de folio 61586 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 12,219.57.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Gonzalez

SEGUNDO APELLIDO

Lara

NOMBRE (S)

Ma de los Angeles

FIRMA O HUELLA

na de los Angeles

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Gopirola

SEGUNDO APELLIDO

Fuentes

NOMBRE (S)

Juana

FIRMA O HUELLA



3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Espinola

SEGUNDO APELLIDO

Fuentes

NOMBRE (S)

Inocente

FIRMA O HUELLA

Inocente

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Lara

SEGUNDO APELLIDO

Gopirola

NOMBRE (S)

Rosa Maria

FIRMA O HUELLA

Rosa Maria

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA



PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de Piso firme en municipio de Xicho Gto Localidad de Organitos

FECHA DE INICIO

30 / julio / 2025

ENTIDAD

Guamajuato

FECHA DE CONCLUSIÓN

30 / agosto / 2025

MUNICIPIO

Xicho

MONTO TOTAL PLANEADO

\$ 12,219.59

LOCALIDAD

Organitos

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?



27 08 2025

1

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 27 del mes de agosto del año 2025 a las 1220 horas en la localidad El
Guamuchi del municipio Xichu de la entidad federativa
Guangacoato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la
demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité
de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción PISO firme
en municipio de Xichu
Localidad de Guamuchi con número de folio 77 550 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de
\$ 31,198.90.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se
declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la
obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guangacoato

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Diaz

SEGUNDO APELLIDO

DIAZ

NOMBRE (S)

ENEDINA

FIRMA O HUELLA

Enedina Diaz

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

DIAZ

SEGUNDO APELLIDO

RAMIREZ

NOMBRE (S)

Gustavo

FIRMA O HUELLA

Gustavo

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Ramirez

SEGUNDO APELLIDO

Lopez

NOMBRE (S)

Maria Cruz

FIRMA O HUELLA

Maria Cruz

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Ramirez

SEGUNDO APELLIDO

Lopez

NOMBRE (S)

Ma Simplica

FIRMA O HUELLA

Simplica RIC

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA

Nicolas

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de Piso firme municipio de Xichó, Gto Localidad de Guanuchi
FECHA DE INICIO 12/ julio /2025
ENTIDAD Guanajuato
FECHA DE CONCLUSIÓN 23/ agosto /2025
MUNICIPIO Xichó
Folio: 77550
MONTO TOTAL PLANEADO \$ 31,198.90
LOCALIDAD Guanachil

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una X la opción que consideren.

☒ Sí ☐ No ☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una X la opción que consideren.

☒ Sí ☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una X la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1) ☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una X la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas ☐ Poco satisfechas
☐ Satisfechas ☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una X la opción que consideren.

☒ Sí ☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una X la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno ☒ Realizar visitas a la obra ☐ Otra
☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias ☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

30 08 2025

1

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de agosto del año 2025, a las 12:30 horas en la localidad Rocio del municipio Xichu de la entidad federativa Guerrero, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra construcción de Piso Fine en el municipio de Xichu Cto. Localidad Rocio, con número de folio 77476 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 5,199.82.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu Guerrero.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Ramos

SEGUNDO APELLIDO

Garcia

NOMBRE (S)

Mandona

FIRMA O HUELLA



2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Ramos

SEGUNDO APELLIDO

Montero

NOMBRE (S)

Juan Pablo

FIRMA O HUELLA

Juan R.M

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE (S)

FIRMA O HUELLA

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE (S)

FIRMA O HUELLA

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA



PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA**DATOS DE LA OBRA** (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)NOMBRE DEL PROYECTO **Construcción de Piso firme Rucio Municipio****de Xichu Cto**

FECHA DE INICIO

13/Julio/2025

FECHA DE CONCLUSIÓN

30/Agosto/2025

MONTO TOTAL PLANEADO

\$ 5,199.82

ENTIDAD

Guangjuato

MUNICIPIO

Xichu

LOCALIDAD

Rucio

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra **Sí** esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas☐ Poco satisfechas☐ Satisfechas☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno☒ Realizar visitas a la obra☐ Otra☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

30 08 2025

1

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de Agosto del año 2025 a las 11:30 horas en la localidad Contadero del municipio Xichu de la entidad federativa Guamajato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra Construcción de Pisos en comunidad Xichu con número de folio 67363 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 4,678.83.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guamajato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Resendiz

SEGUNDO APELLIDO

Jimenez

NOMBRE (S)

Marti Rita

FIRMA O HUELLA

Maria R.J

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Casas

SEGUNDO APELLIDO

Lera

NOMBRE (S)

Natalia

FIRMA O HUELLA

Nest

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Jimenez

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Sinfonia

FIRMA O HUELLA

S.J.M

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Hernandez

SEGUNDO APELLIDO

Arvizu

NOMBRE (S)

Manuel

FIRMA O HUELLA

Manuel Hernandez

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA



DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

Contadero

☐ No ha concluido☐ No

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

☐ Nada satisfechas☐ No

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 30 del mes de Agosto del año 2025, a las 1:15 horas en la localidad Agua Zarca del Pinal del municipio Xichu de la entidad federativa Guangucato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra Construcción de muro fire en el municipio de Xichu con número de folio 71897 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 5,199.87.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guangucato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Lices

SEGUNDO APELLIDO

Viscaino

NOMBRE (S)

Catalina

FIRMA O HUELLA

Catalina Lices Viscaino

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Resendiz

SEGUNDO APELLIDO

Jimenez

NOMBRE (S)

Ara Laura

FIRMA O HUELLA

Ara Laura

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

DIAZ

SEGUNDO APELLIDO

Sanchez

NOMBRE (S)

Adelina

FIRMA O HUELLA

Adelina Diaz

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Mendez

SEGUNDO APELLIDO

Alvarado

NOMBRE (S)

Arelia

FIRMA O HUELLA

Arelia

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

Garcia

SEGUNDO APELLIDO

Martinez

NOMBRE (S)

Nicolas

FIRMA O HUELLA

Nicolas

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de Piso Firme en municipio de Xichu
en localidad de Agua Zarca de Pinal

FECHA DE INICIO
20 / Julio / 2025

FECHA DE CONCLUSIÓN
30 / Agosto / 2025

MONTO TOTAL PLANEADO
\$ 5,199.87

ENTIDAD
Goarayocho

MUNICIPIO
Xichu

LOCALIDAD
Agua Zarca de Pinal

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias?
Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra?
Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?