

Acta de entrega - recepción

Municipio: Xichu, Gto.

En la localidad de Xichu, Gto.; siendo las 11:00 hrs. del 26 de Agosto del 2026; se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados:

Total: ☒

Parcial: ☐

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: **FAISMUN 2026 INDIRECTOS**
Ejercicio fiscal: **2026** Programa:
ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LAS OBRAS:

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLEJÓN LA CHANZA.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CASITAS EN EL SECTOR LINDA VISTA 3RA ETAPA.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA LOCALIDAD MAJADA DE ESPIRITU SANTO EN LA CALLE PRINCIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA), EN LA CALLE DE ACCESO LA PIEDRA.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA), EN LA CALLE DE ACCESO A LA ANTIGUA CAPILLA.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD PALOMAS, EN LA CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA (SALVIAR DE BUENAVISTA), EN LA CALLE DE ACCESO A LA BAJADITA.
REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, EN LA CALLE A LA LAGUNITA 4TA ETAPA.
REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, EN LA CALLE A LA PRESITA 3RA ETAPA.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA, EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA CALLE PRINCIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ZÁBILA, EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA CALLE PRINCIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON), EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA CALLE PRINCIPAL.

Localidad:

Varias localidades

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	Ing. Eustasio Anaya González
	Registros
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
-----	GTO-SOP/PUC-2943-2014

Datos del contrato:

Número de contrato:	DOPM/PMXG/SERVICIOS RELACIONADOS/001/2026		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
20 jul 2026	18 ago 2026	20 jul 2026	18 ago 2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
-----	Número de oficio	Fecha de emisión	
	-----	-----	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
306,240.00	0.00	0.00	306,240.00	0.00	0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
306,240.00	0.00	0.00	306,240.00	0.00	0.00

Descripción de los trabajos realizados:

Se realizaron 12 estudios de las mecánicas de suelos para diferentes obras en diferentes localidades del municipio de Xichú, Gto.
Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2247737	Valor de la fianza:	\$30,624.00
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
25 ago 26	Inicio	Término	
	26 ago 2026	26 ago 2027	
Nombre de la afianzadora:	DORAMA institución de garantías s.a.		
Ante :	Tesorería municipal		
Otras garantías:	-----		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (Uno)	Finiquito	20 jul 2026	18 ago 2026	\$306,240.00
Importe total estimado:				\$306,240.00

Observaciones:

Se entregan en total 12 estudios de mecánicas de suelo de forma impresa, firmados en original. Con los nombres que a continuación se describen por estudio:
ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LAS OBRAS:

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLEJÓN LA CHANZA.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CASITAS EN EL SECTOR LINDA VISTA 3RA ETAPA.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA LOCALIDAD MAJADA DE ESPIRITU SANTO EN LA CALLE PRINCIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA), EN LA CALLE DE ACCESO LA PIEDRA.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA), EN LA CALLE DE ACCESO A LA ANTIGUA CAPILLA.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD PALOMAS, EN LA CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA (SALVIAR DE BUENAVISTA), EN LA CALLE DE ACCESO A LA BAJADITA.
REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, EN LA CALLE A LA LAGUNITA 4TA ETAPA.
REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, EN LA CALLE A LA PRESITA 3RA ETAPA.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA, EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA CALLE PRINCIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ZÁBILA, EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA CALLE PRINCIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON), EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. EN LA CALLE PRINCIPAL.

El Municipio de Xichú Gto. Reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Finiquito	Relación de estimaciones
Fianza de vicios ocultos	Garantía

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta, se da constancia de que los estudios se reciben para su servicio y uso en futuros proyectos.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega – recepción

Por el municipio o entidad contratante. Firma: _____ Nombre: C. Francisco Orozco Martínez Cargo: Presidente Municipal	Por el supervisor / superintendente de obra. Firma: _____ Nombre: Arq. Kareem Jimena González Vázquez Cargo: Supervisora de obra
Por el municipio o entidad operadora. Firma: _____ Nombre: Ing. Nicolas García Martínez Cargo: Director De Obras Publicas	Por la Contraloría Municipal Firma: _____ Nombre: Roberto Betancourt Calixtro Cargo: Contralor Municipal
Por el contratista o empresa ejecutor Firma: _____ Nombre: Ing. Eustasio Anaya González Cargo: Contratista	Por el municipio Firma: _____ Nombre: C. Salvador Leal Resendiz Cargo: Secretario Del H Ayuntamiento
Por el municipio Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: Regidor Comisionado De Obra Y Servicios Públicos	